





แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568



ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	31	-	31
หินหล่นลงบน ผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	1	-	1
คอสะพานชำรุด / ตอม่อสะพานชำรุด / Slope คอสะพานชำรุด	6	6	6	-	6
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1
คันทางสไลด์/ คันทางชำรุด	3	4	4	-	4
ท่อชำรุด	1	1	1	-	1
รวม	<u>33</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>0</u>	<u>45</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.



สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนราธิวาส


วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568

สถานการณ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.	29 พ.ย. 68 14.58 น.	นธ	4168	0100	ม.ยิ่งอ	ตันไทร - ปะลุกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,100	110	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ยุติการรายงาน
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอตอ - ปูติ๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้ายทาง	100	20	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอตอ - ปูติ๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอตอ - ปูติ๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.	27 พ.ย. 68 11.30 น.	นธ	4300	0100	ม.ยิ่งอ	ทางเข้ายิ่งอ	2+200 - 2+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	40	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400 ยุติการรายงาน
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอตอ - ปูติ๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้				ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม. 160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700 ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 07.15 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอตอ - ปูติ๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวล่าน้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.	29 พ.ย. 68 06.20 น.	นธ	4167	0200	ม.ยิ่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปุด๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยิ่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุ่ม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวาทาง	100	5	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะเล็งทะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุ่ม	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปุด๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยิ่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งอ	กอดอ - ปุด๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวล่าน้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.	1 ธ.ค. 68 17.39 น.	นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเก๊ะตา - สวอนอก	31+600 - 32+610 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้				ทางขาด ยุติการรายงาน
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุมุ	0+500 - 2+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเตะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.	28 พ.ย. 68 07.30 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม.48+600 - กม.49+400 เป็น กม.48+500 - กม.49+700 ยุติการรายงาน
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชันิเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้ายทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลาน้ำท่วม	วัน เวลาน้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโขทัย-โลก	สุโขทัยป่าติ - ปือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.เรือเสาะ	ไธร์ซือเร๊ะ - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-โลก	สุโขทัยโก-ลก - บูกะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
35	26 พ.ย. 68 15.40 น.	27 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	6+850 - 8+900 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					ลาดคันทางชำรุด ยุติการรายงาน
36	27 พ.ย. 68 15.00 น.	28 พ.ย. 68 15.33 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะไละทะล - ศรีสาคร	43+365 - 43+366 ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
37	30 พ.ย. 68 08.18 น.	1 ธ.ค. 68 14.19 น.	นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูกะตา - สวอนอก	24+680 - 24+700 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					คันทางสไลด์ ยุติการรายงาน
38	30 พ.ย. 68 09.47 น.	1 ธ.ค. 68 14.51 น.	นธ	4055	0103	ม.สุคีริน	จอมอ - สุคีริน	54+285 - 54+300 ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					ท่อชำรุด ยุติการรายงาน
39	1 ธ.ค. 68 14.00 น.	1 ธ.ค. 68 14.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุม - บ้านโคก	13+820 - 14+340 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					คันทางชำรุด ยุติการรายงาน
40	30 พ.ย. 68 10.02 น.	1 ธ.ค. 68 15.05 น.	นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูกะตา - สวอนอก	8+500 - 8+600 ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					คันทางสไลด์ ยุติการรายงาน
41	2 ธ.ค. 68 11.00 น.	2 ธ.ค. 68 11.32 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโขทัย-โลก	บ้านโคก - สุโขทัย-โลก	19+198 - 19+445 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
42	2 ธ.ค. 68 11.00 น.	2 ธ.ค. 68 11.42 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-โลก	สุโขทัยโก-ลก - บูกะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	5+912 - 5+954 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					ดอม่อสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
43	2 ธ.ค. 68 10.00 น.	2 ธ.ค. 68 14.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิ่งง	กอดอ - ปูติ๊ะ	174+469 - 174+660 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					คันทางชำรุด ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวล่าน้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
44	2 ธ.ค. 68 11.00 น.	2 ธ.ค. 68 11.00 น.	นธ	0042	0301	ม.เชียง	กอดอ - ปู่ติ๊ะ	185+344 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					Slope คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
45	2 ธ.ค. 68 16.05 น.	2 ธ.ค. 68 17.05 น.	นธ	4322	0100	ม.สุโขทัย-โลก	ยานิง - บึงเค็งดาโม่ง	5+450 - 5+527 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	31	-	31	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1	-	1	
ทางขาด	1	1	1	-	1	
คอสะพานชำรุด/ตอม่อสะพานชำรุด/Slope คอสะพานชำรุด	6	6	6	-	6	
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1	
คันทางสไลด์/คันทางชำรุด	3	4	4	-	4	
ท่อชำรุด	1	1	1	-	1	
รวม	33	45	45	0	45	